

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93201160.8

[51]Int.Cl⁵
B60N 3/10

|45||授权公告日 | 1994年5月4日

[22]申请日 93.1.10 [24]頭征日 94.3.18

[73]专利权人 刘建初

地址 411101湖南省湘潭市电缆厂招待所吴 晓红收转

|72|设计人 刘建初

[21]申请号 93201160.8


A47G 19/14

说明书页数:

附图页数:

[54]实用新型名称 一种多用途组合式司机茶具[57]摘要

本实用新型提供了一种多用途组合式司机茶具, 由母杯、子杯、固定支架等组成。母杯供司机休息或 住所时作茶杯及敝口杯之用,及行车时的盛茶用具。 子杯供司机在行车时饮之用。固定支架是用来在行车 时固定承放母杯。



(BJ)第 1452 号

1、一种多用途组合式司机茶具,其特征在于,它具有母杯(1)与子杯(2), 母杯(1)底部具有一椭圆形插孔(1), 子杯(2)头部插人母杯插孔(1)内, 母杯(1)底部装有输液管(3)和空气对流管(4), 输液管(3)和空气对流管(4)上分别装有出液阀(5)和空气对流阀(6), 上部均装有贴流阀(1), 母杯插孔(1)内有定位卡簧(8), 母杯盖是在普通杯盖与杯口接合面上增加一个防止茶液淌溢杯外的密封圈(9),子杯(2)头部装有吸嘴(10)和两个对称的空气对流嘴(11),空气对流嘴(11)由外套和内芯(12)与弹片式阀门(13)组成,吸嘴(10)下部有吸管(14)通人子杯(2)底部,子杯(2)头部具有使子杯(2)在母杯插孔(1)内定位的定位卡簧槽(15),子杯(2)中部采用螺纹(16)连接。

一种多用途组合式司机茶具

明

本实用新型涉及一种多用途组合式司机茶具,是一种带于母杯的茶具。母杯是人们通常使用的口杯加以改进而成,既是与子杯配合使用的主杯又可以单独地当普通杯使用。子杯是一种带有吸管能由母杯自动充液的饮料瓶,适应于汽车驾驶员在行驶中能方便地饮茶而不影响操作之用。

目前,汽车驾驶员随车备带茶水除水壶外,大多数都是采用带螺旋盖的罐头瓶盛茶,虽然使用这种瓶式"茶杯"比水壶盛茶方便雅观、容易清洗、茶不外溢等优点;但没有杯柄,在盛热茶时更手而难以端动,喝茶时又得通过双手揭盖,驾驶员在行驶中喝茶困难;且在行驶中揭开杯盖茶液又容易往外淌,喝茶时杯体又影响视线,又容易使人呛着;严重影响安全驾驶。

本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种取饮方便,取用时受振动也不会往外消溢茶水及处于振动工作状态下工作的人们饮水不会呛着的安全饮茶用具。以满足机械工人、汽车驾驶员饮茶而不影响安全操作的茶具。

本实用新型的优点是,当驾驶员在行车途中须喝茶时,只须随手拔出子杯,通过毁嘴吸饮,这样即使是在颠簸不平的道路上行驶同样能饮茶而不会呛着。吸完后又可随手将子杯插入母杯插孔内,又可继续充液。吸嘴经常是处在母杯内部,既卫生又方便。当驾驶员须住所时,拔下子杯,从支架上取下母杯;母杯又是一个普通的

明

茶杯及漱口杯,携带方便。 以下结合附图详细介绍本实用新型的构造;

图1是实用新型主视图

图2是图1沿11一1线剖视图

图3是图1沿18一8线剖视图

图4是合式固定支架纵向侧剖视图


当母杯[1]盛满茶液后,放置在驾驶室的支架内。将子杯[2]插


入母不底部橢圓孔[1]内,此时吸嘴[[1]和空气对流嘴[[1]将出液 到[5]和空气对流阀[6]及阀[1[3]顶开,茶液通过输液管[3]经过 出液阀[5]和吸管[14]进入子杯[2]内。当茶液流入子杯时,子杯内 的空气经阀[1[3]和内芯[12]通过阀[1[6]和对流管[4]进入母杯[1] 内进行气液相互对流。因为母杯内液位高于子杯,所以只要母杯内 有液就能自动充入子杯内。当驾驶员须喝茶时,只要披下子杯,通 过吸嘴吸饮,子杯体积小,不影响视线、轻巧灵活,不受颠簸的限制。


合式固定支架由合框|[8]、弹性压杆|[9]、橡胶压圈|28]、[7] |21]、门舌及舌座[22]、开门手柄[23]、压杆回位弹簧[24]组成。


当母杯放入支架合内,关闭合门[21]时,门舌座[22]即将压杆 [19]向下推压,使压杆上的橡胶压圈[20]压住母杯盖,使之保持母 杯的密封及稳固。开门时先披去子杯,按下开门手柄[23]、压杆[19] 在回位弹簧[24]的作用下向上抬起,即可端取母杯。

支架可根据不同车型另行设计, 适应于汽车制造厂成套配制。









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☑ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| MOTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.